



BGS Glühkerzen-Ausbauwerkzeug-Satz | M10 x 1.0

- ermöglicht das Entfernen von eingebrannten, korrodierten oder abgebrochene Glühkerzen
- Reparatur der Glühkerzenaufnahme Gewinde kann ohne Demontage des Zylinderkopfes erfolgen
- defektes Originalgewinde M10 x 1 wird durch Einsetzen einer Gewindehülse fachgerecht repariert
- passend für Mercedes-Benz CDI-Motoren der Baureihen OM 611, 612, 613, 628, 646 (nicht EVO), 647, 648

Lieferumfang:

- Abzieher und Schlaghammer zur Demontage festsitzender und abgebrochener Glühkerzen
- Reibahlen zum Aufreißern des defekten Gewindes
- Gewindeschneider M10 x 1 und M12 x 1
- Zentrierbuchsen für Reibahlen und Gewindeschneider
- Spezialstufenbohrer und Gewindeschneider zum Ausbohren abgerissener Glühkerzen
- 12 Gewinde-Reparaturhülsen M12 x 1 auf M10 x 1
- Druckluftadapter

Gewicht: 3,820 kg.