



BGS Reparatursatz für Glühkerzengewinde | für Audi, VW | 28-tlg.

- zum schnellen und fachgerechten Ausbohren beschädigter oder abgerissener Glühkerzen ohne Ausbau des Zylinderkopfes
- ermöglicht das Nachschneiden oder Reparieren der Gewindeaufnahme und das Reinigen der Elektrodenbohrung
- durch die Führungshülsen wird die exakte Bohrtiefe und der Bohrwinkel eingehalten
- passend für Glühkerzengewinde-Aufnahmen M10 x 1 mm, z. B. bei VW Passat, Audi mit TDI Motoren 2.5, 2.7, 3.0 V6 mit den Motorcodes AFB, AKE, AKN, ASB, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC, BKN, BKS, BMK, BNG, BSG, BUN, BUG

Lieferumfang:

- Abdeckplatte für Ansaugkanäle
- Druckluftadapter für den Injektorschacht
- Bohrer 9,1 mm für M10 x 1 mm
- Bohrer 11,1 mm für M12 x 1 mm
- Gewindebohrer mit Führungshülse für M10 x 1 mm
- Gewindebohrer mit Führungshülse für M12 x 1 mm
- 10 Gewindeeinsätze für M10 x 1 mm mit Außengewinde M12 x 1 mm
- Gewindebohrer M6 x 1,25 mm
- Ausziehwerkzeug
- 2 Reibahlen Ø 4,8 mm, lang und kurz
- Reibahle Ø 5,8 mm, lang
- Führungshülse, Außen-Ø 17,5 mm, 38 mm Länge, Innen-Ø 9 mm
- Führungshülse, Außen-Ø 17,5 mm, 38 mm Länge, Innen-Ø 13 mm
- Führungshülse, Außen-Ø 17,5 mm, 63 mm Länge, Innen-Ø 13 mm
- Gewindeschneidhalter 2,4 - 5,5 mm, 240 mm lang, Antrieb 6,3 mm (1/4")
- 3 Elektrodenausdreher für 2,5 - 3,5 - 4 mm

Gewicht: 4,220 kg.