



BGS Fræser til 15 mm indsprøjtningsdyseleje

- velegnet til Mercedes-Benz CDI
- før udskiftning/fornyelse af indsprøjtningsdysen, eller hvis dyselejet er utæt, er det nødvendigt at rense sædeoverfladen og dyseakslen i cylinderhovedet
- ved at dreje med hånden under let tryk kan der fræses et rent leje i cylinderhovedet, og dysen og dyseakslen kan rengøres
- yderligere mulig kørsel 13 og 17
- Skærehovedets diameter 15,5 mm til dyseaksel og leje
- Længde af skæret 230 mm
- Skærehoved med en diameter på 20,0 mm til rengøring af lejen til dysen
- Fræsehovedets længde 35 mm

Vægt: 0,514 kg.