



BGS Sæt afmonteringsværktøj til gløderør | M10 x 1,0

- gør det muligt at fjerne indbrændte, korroderede eller ødelagte gløderør
- Glødelampegevindene kan repareres uden at afmontere cylinderhovedet
- defekt originalt gevind M10 x 1 repareres professionelt ved at indsætte en gevindhylse
- egnet til Mercedes-Benz CDI-motorer i serien OM 611, 612, 613, 628, 646 (ikke EVO), 647, 648

Leveringsomfang:

- Udtrækker og slaghammer til demontering af fastsiddende og ødelagte gløderør
- Fræser til udboring af den defekte tråd
- Vandhaner M10 x 1 og M12 x 1
- Centreringsbøsninger til fræsere og vandhaner
- Specialtrinbor og vandhaner til udboring af ødelagte gløderør
- 12 Reparationshylser til gevind M12 x 1 til M10 x 1
- Trykluftadapter

Vekt: 3,820 kg.