



BGS Vindrutetorkare-Reparations-sats | för VW Golf IV, Audi A3, Seat, Skoda

- För reparation av fastrostade torkkararmsaxlar
- Byte av torkkararmsmekanismen är inte nödvändigt
- Sparar reparationskostnader

Vikt: 0,590 kg.